

Información General/ Nº3 / 2018 Abril

Reunificación colores

Para mejorar la eficiencia productiva de la planta de lacado de Hydro Miranda se va a realizar una reunificación de colores similares con el fin de reducir referencias y poder dar un mejor servicio. En esta primera fase se han seleccionado 12 colores cuyo volumen es muy bajo y que en muchos casos no presentan una diferencia de color apreciable.

En la siguiente lista encontraremos los colores que cambian, el código color que se utilizaba hasta día de hoy y el nuevo código color.

Código color OBSOLETO	Código color NUEVO
R1021.830	R1021.830S
R3003.830	R3003.830S
R5013.830	R5013.830S
R6200.830	R6200.830S
R7015.330	R7015.330S
R7021.830	R7021.830S
R7035.830	R7035.830S
R7036.330	R7036.330S
R7040.830	R7040.830S
R7042.830	R7042.830S
R9004.830	R9004.830S

Los códigos antiguos se eliminan comercialmente y a partir de ahora es necesario solicitar el color con el nuevo código.

Si por el motivo que fuera necesario asegurar al 100% que el color sea el mismo, por ejemplo en una continuación de obra, se puede solicitar para ese caso que se reactive el color antiguo para introducir el pedido. En este caso consultar.